

An die
Mitglieder der Kaminkehrer-Innung
Niederbayern
Niederbayerische Kaminkehrer
Genossenschaft e.G

Rain, 06.08.2026

Rundschreiben Prüfstelle 02 / 2026

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege werte Genossen

die Überprüfung der Messgeräte für den Prüfzeitraum 2 Halbjahr 2026 findet lt. beigefügter Termineinteilung statt; zusätzlich sind die Prüfpläne auch auf der Homepage der NIK einsehbar.

Für die Anlieferung ist es wichtig das die Geräte temperiert sind, soll heißen, die Geräte sollten nicht über Nacht im Auto verbleiben. Durch den Temperaturunterschied kann sich Kondensat / Schwitzwasser auf der Platine bilden und das Gerät beschädigen.

Für einen reibungslosen Ablauf ist es **dringend** erforderlich, dass die **Termine** eingehalten werden; ein dazwischen einfügen ist nur schwer möglich, da die Prüfung durch die Feststoffmessgeräte zu zeitaufwändig ist.

Neu ist, Wöhler HF 550 – Feuchtemessung für Schüttgut (Hackschnitzel) ist bekannt gegeben, somit ein Messgerät nach 1. BlmSchV das halbjährlich der Prüfstelle vorzulegen ist.
Wer ein HF 550 mit Schüttgut hat, bitte zur Prüfung vorlegen.
HF 550 Handgerät Mindestversionsstand D1.00, Waage Schüttgutbehälter D1.04/ INT 1.03/ INT 1.04

Kontrolle der CO- Zellen auf Querempfindlichkeit durch NO bei den Analysegeräten.

Ebenfalls NEU, die Prüfung der NO-Zelle für die Messung des NO-Wertes für die 44. BlmSchV Anlagen > 1000 kW < 10 000 kW
„Bitte ankreuzen auf den Datenblatt für Messgeräte“. (Bekanntgabe muss erfolgt sein für das jeweilige Messgerät)

Bitte achtet auf die Sondenlänge 700 mm, **300 mm** sind schnell mal zu kurz für den größeren Rohrdurchmesser.



Afriso, Dräger, MRU, Testo, Wöhler, BITTE Seite Drei beachten!!!

ACHTUNG!!! Neue Vorgaben aus der VDI 4207 Blatt 2, bei Messgerätekauf von Kollegen bitte die letzte Prüfbescheinigung aushändigen lassen.

Bitte Softwarestand auf den Feststoff Messgeräten (Afriso, MRU, Testo, Wöhler...) kontrollieren und gegebenenfalls aktualisieren.

!! Bitte beachten für die Bestückung der Meßbox!!
Eingang und Ausgang erfolgt zusätzlich über Fotodokumentation

- Wer sich selbst eine Box besorgt hat, bitte nur eine Meßeinheit je Box (Prüfrelevante Teile aus dem Meßkoffer) und die Bestandsliste.
- Auf dem Prüfstand stehen Boxen bereit. Diese sind je Box mit einer Meßeinheit zu bestücken. Eine Liste ist auszufüllen (Bestand bei Anlieferung) und beizulegen, diese findest Du im Anhang dieser E- Mail.
- Messgerät mit der zugehörigen Ausstattung **(Temperaturfühler lang, Mehrloch- Ringspaltsonde, Dichtheitsprüfung (Ballpumpe, Sondenverschlußkappe), Rußzahlvergleichskala, Aceton, Kapillarschläuche für 4Pa Test, Stechsonde (Wöhler A 550))** bitte nicht vergessen!
- **Bei Testo** Staubmessgeräten bitte Schlauch, Sonde für Öl/Gas und kabelgebundenen Temperaturfühler mitbringen.
- **Bei Testo** Staubmessgeräten **muss** zur Prüfung die **neueste Software** eingepflegt sein **(Analysegerät, Staub Box und Sonde)!!**
- Bitte auch die Holzfeuchtemessgeräte, die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden am Prüfstand vorlegen **(Afriso MFM 22, Testo 606-1 u. 606-2, HF 550 und Wöhler integriert im A550,)**

Sollte eine Ruhestandsversetzung erfolgt sein, bitte mir melden oder dem Nachfolger diese Mail weiterleiten

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Adolf Berger
Prüfstellenleiter

Die Seite Drei

11. Messgeräte im Anwendungsbereich der 44. BImSchV für Schornsteinfeger

1. Wöhler Technik GmbH			
<i>Nr.</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>TÜV By RgG</i>	<i>Firmwarestand</i>
1.1	Wöhler A450	316	Firmware → ab Version 1.07
1.2	Wöhler A550	297	Firmware → ab Version 1.21
2. AFRISO EURO-INDEX GmbH / Systronik Elektronik und Systemtechnik GmbH			
<i>Nr.</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>TÜV By RgG</i>	<i>Firmwarestand</i>
2.1	EUROLYZER ST _x	190	Firmware → ab Version 2.07
2.2	MULTILYZER ST _x	301	Firmware → ab Version 2.07
2.3	EUROLYZER S1	325	Firmware → ab Version 5.0071
3. Dräger MSI GmbH (wurde von REMS Messtechnik GmbH & Co KG übernommen)			
<i>Nr.</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>TÜV By RgG</i>	<i>Firmwarestand</i>
3.1	FG7500	320	Firmware → ab Version 1.00.02
3.2	FG7700	321	Firmware → ab Version 1.0.022
4. Testo SE & Co. KGaA			
<i>Nr.</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>TÜV By RgG</i>	<i>Firmwarestand</i>
4.1	Testo 300	318	Firmware → ab Version 1.09 App-SW Smart-Device → ab Version 11.6.0
5. MRU GmbH			
<i>Nr.</i>	<i>Gerätetyp</i>	<i>TÜV By RgG</i>	<i>Firmwarestand</i>
5.1	SPECTRAplus	280	ab Seriennummer 350000 Firmware → ab Version 3.00.01



Niederbayerische Kaminkehrer
Genossenschaft e.G
Prüfstelle Niederbayern
Prüfstellenleiter Adolf Berger
Weiherweg 3
94369 Rain

☎ 08731/3933339
☎ 09429 / 947929 ☎ 947930
🌐 www.kaminkehrer-niederbayern.de
✉ pruefstand@adolf-berger.de

GenoBank DonauWald eG
BLZ 741 900 00
Konto-Nr. 77 0 22 99
Steuer-Nr. 110/197/03667